



ΕΙΚΟΝΑ 1: ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ



ΕΙΚΟΝΑ 2: ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΣΤΕΓΗΣ



ΕΙΚΟΝΑ 3: ΚΑΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ



ΕΙΚΟΝΑ 4: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΩΓΜΗ ΣΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ



ΕΙΚΟΝΑ 5: ΚΑΥΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΥΠΕΡΘΥΡΟΥ, ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΞΩΤΟΥ ΛΙΘΙΝΟΥ ΥΠΕΡΘΥΡΟΥ



ΕΙΚΟΝΑ 6: ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΕΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΠΕΣΣΟ ΑΠΟ ΛΙΘΟΔΟΜΗ



ΕΙΚΟΝΑ 7: ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑΣ



ΕΙΚΟΝΑ 8: ΚΑΥΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΥΠΕΡΘΥΡΟΥ



ΕΙΚΟΝΑ 9: ΚΑΥΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΥΠΕΡΘΥΡΟΥ-ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΞΟΥ



ΕΙΚΟΝΑ 10: ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΕΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΠΕΣΣΟΥΣ (ΛΑΚΤΙΣΜΑ)



ΕΙΚΟΝΑ 11: ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΑΣ Ω.Σ.



ΕΙΚΟΝΑ 12: ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ



ΕΙΚΟΝΑ 13: ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ



ΕΙΚΟΝΑ 14: ΡΩΓΜΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΠΡΟΒΟΛΟΥ



ΕΙΚΟΝΑ 15: ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ-ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ



ΕΙΚΟΝΑ 16: ΡΩΓΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΟΚΟΥ-ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
(ΛΑΚΤΙΣΜΑ)



ΕΙΚΟΝΑ 17: ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ-ΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ



ΕΙΚΟΝΑ 18: ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΕΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΔΟΚΟ